

Раздел V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Предмет закупки.

Выполнение работ по ремонту и диагностике АКПП Allison AT 545/2000 RDS, установленных на автолифтах марки FORD F-750, FORD F-800, принадлежащих ЗАО «Аэромар» (далее также – работы).

2. Краткие характеристики выполняемых работ

Виды работ	<p>— Монтаж, демонтаж АКПП Allison AT 545/2000 RDS; — Диагностика АКПП Allison AT 545/2000 RDS и поиск в ней неисправностей; — Ремонт АКПП Allison AT 545/2000 RDS; — Ведение базы выполненных работ. При выполнении работ запасные части, материалы и комплектующие Исполнитель приобретает самостоятельно, включая их стоимость в стоимость работ.</p>		
Запасные части, материалы и комплектующие, необходимые для выполнения работ	Модель АКПП Allison AT 2000 RDS		
	№ п/п	Наименование запасной части	Номер каталожный
	1	Пластина	29546270
	2	Пластина	29537393
	3	Переключатель диапазонов	29542692
	4	Втулка	29536703
	5	Подшипник	29531013
	6	Шайба	29531035
	7	Втулка 20 mm ID	29546596
	8	Корпус	29547425
	9	Пластина	29546276
	10	ПластинаС1	29530314
	11	ПластинаС2	29538469
	12	Шайба	29539501
	13	Шайба	29531090
	14	Шайба	29537515
	15	Подшипник	29531095
	16	Шайба	29536862
	17	Подшипник	29531106
	18	Шайба	29541702
	19	Жгут/ 24W	29545308
	20	Датчик давления	29546972
	21	Соленоид в сборе	29536833
	22	Соленоид	29541895
	23	Соленоид	29541896
	24	Соленоид	29541898
	25	Зажим	29546593
	26	Гидротрансформатор	29546576
	27	Фильтр	29539579
	28	Фильтр	29542824
	29	Подшипник	29531151
	30	Подшипник	23047970
	31	Набор прокладок и уплотнений	29547606
	32	Набор прокладок	29536407
	33	Охладитель	29541642
Модель АКПП Allison AT 545 RDS			
№ п/п	Наименование запасной части	Номер каталожный	
1	Заглушка	29536777	
2	Заглушка	23018206	
3	Втулка	29511860	

	4	Пластина	29505875
	5	Пластина	23042197
	6	Шайба	23013454
	7	Вал	29525516
	8	Пластина	23042197
	9	Пластина	29515399
	10	Функциональная пластина	29537887
	11	Шайба	23013451
	12	Вал	23013474
	13	Пластина	23042198
	14	Гидротрансформатор в сборе	29541833
	15	Болт	23049056
	16	Крепление	23047000
	17	Болт	181361
	18	Набор фильтров	29538489
	19	Заглушка	29501131
	20	Набор прокладок и уплотнений	23012438
	21	Гибкие пластины	23016290
Стоимость одного нормо-часа составляет	Не более 1 200,00 руб.		
Объем выполняемых работ	<p>Выполнение работ по ремонту и диагностике АКПП Allison AT 545/2000 RDS должны осуществляться исключительно по заявкам Заказчика.</p> <p><u>Информация о количестве автолифтов у Заказчика:</u></p> <p>- АКПП Allison AT 2000 RDS: <u>23 единицы</u>;</p> <p>- АКПП Allison AT 545 RDS: <u>14 единиц</u>.</p>		
Время реагирования на заявку Заказчика	Не более 24 часов		
Порядок выполнения работ	Исполнитель должен выполнять работы только по заявкам Заказчика. Работы должны выполняться в соответствии и в сроки, установленные эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя на выполнение всех видов работ с учетом всех сложностей выполняемых работ. Выполненные работы и использованные запасные части, материалы и комплектующие должны оформляться заказ-нарядом и актом выполненных работ.		
Общие требования к гарантии качества	<p>Исполнитель должен предоставить:</p> <ul style="list-style-type: none"> – гарантию на установленные запасные части, материалы и комплектующие сроком не менее 6 месяцев; – гарантию на выполненные работы не менее 12 месяцев. 		
Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении услуг	Исполнитель при выполнении работ должен обеспечить применение только оригинальных запасных частей, материалов и комплектующих в точном соответствии с требованиями производителя АКПП.		
Место выполнения работ	На территории Исполнителя, либо по согласованию Заказчиком на территории Заказчика.		